

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna

Plac Dominikański 1/5A , 31-043 Kraków

Ekspertyza ornitologiczna

dotycząca występowania gatunków chronionych na poddaszu budynku
Wodociągów Miasta Krakowa ul. Senatorska 1 w Krakowie.



WYKONAŁ

mgr inż. leśnictwa Zbigniew Bęben- ornitolog, dendrolog,

**Uprawnienia Inspektora Nadzoru na Terenach Wpisanych do Rejestru Zabytków,
Uprawnienia Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym,
Rzecznik Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew,
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni Naczelnej Organizacji Technicznej o/Warszawa,
European Tree Worker - Certyfikat Europejskiej Rady ds. Drzew.**



DOM-OGRÓD

**31-116 Kraków ul. Studencka 8 m 8
zbeben@gmail.com tel. 603 679 231
październik 2021 r.**



Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania gatunków chronionych na poddaszu w budynku
Wodociągów Miasta Krakowa ul. Senatorska 1 w Krakowie.

Wykonał Zbigniew Bęben Dom-Ogród zbeben@gmail.com Tel 603 679 231

Strona 1

GA

1. Lokalizacja budynku przeznaczonego do remontu pokrycia dachowego.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
DZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Kraków, ul. Mogilska 41



Fot. Nr 1. Usytuowanie kompleksu budynków Wodociągów Krakowskich ul. Senatorska 1 w Krakowie (Google maps).



Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania gatunków chronionych na poddaszu w budynku Wodociągów Miasta Krakowa ul. Senatorska 1 w Krakowie.

Wykonał Zbigniew Bęben Dom-Ogród zbeben@gmail.com Tel 603 679 231

Strona 2

68



Fot. Nr 2. Widok budynku Wodociągów Krakowskich od strony ul. Senatorskiej w Krakowie.



Fot. Nr 3. Elewacja frontowa budynku Wodociągów Krakowskich.

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania gatunków chronionych na poddaszu w budynku Wodociągów Miasta Krakowa ul. Senatorska 1w Krakowie.

Wykonał Zbigniew Bęben Dom-Ogród zbeben@gmail.com Tel 603 679 231

Strona 3

63

2. Cel wykonania ekspertyzy ornitologicznej.

Celem wykonanej ekspertyzy ornitologicznej było stwierdzenie, czy w świetle obowiązujących przepisów występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie pokrycia dachowego i wzmocnieniu więźby dachowej budynku Wodociągów Krakowskich ul. Senatorska 1 w Krakowie.

W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu zawarto:

- ekspertyzę dotyczącą występowania gatunków chronionych zwierząt, w tym zagrożenia zniszczenia siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową w związku z zamierzeniem inwestycyjnym mogącym naruszyć zakazy o których mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami),

3. Metodyka obserwacji.

Kontrolę budynku przeprowadzono w dniu 06.10. 2021 r. oraz 08.10.2021 r.

W pierwszym dniu w trakcie wizji terenowej zlustrowano obiekt i przylegające do budynku otoczenie. Do obserwacji użyto lornetki, którą zlustrowano całą połąć dachową i miejsca styku elewacji z pokryciem dachowym.

W celu oceny zasiedlenia przez gatunki chronione obserwacje prowadzono o różnych porach dnia. W pierwszym dniu w pierwszej godzinie obserwowano pokrycie dachowe po stronie północnej i wschodniej a szczególnie wypatrywano szczelin w połąci dachowej. Bacznie wypatrywano szczelin w miejscach styku elewacji z pokryciem dachowym w których mogły założyć swoje siedliska gatunki chronione. W drugiej godzinie obserwowano połąć dachową od strony południowej i zachodniej.

Pierwsze obserwacje prowadzono po południu w dniu 06.10. 2021 r. w godz. 13 – 15.

Następną obserwację prowadzono rankiem w dniu 08.10. 2021 r. w godz. 9-10.

Celem tej lustracji była dokładna kontrola poddasza ze szczególnym naciskiem na wyszukiwanie oznak zasiedlenia przez nietoperze. Wyszukiwano także gniazda ptaków gatunków chronionych.

4. Dokumentacja fotograficzna poddasza.



Fot. Nr 4. Poddasze. Więźba i połąć dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 5. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 6. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 7. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.

INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELNYCH
mgr inż. Zbigniew Bęben
nr 475/2017
NOT SITO Warszawa



Fot. Nr 8. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 9. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 10. Poddasze. Więźba dachowa i powierzchnia stropu nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania gatunków chronionych na poddaszu w budynku
Wodociągów Miasta Krakowa ul. Senatorska 1w Krakowie.

Wykonał Zbigniew Bęben Dom-Ogród zbeben@gmail.com Tel 603 679 231

Strona 6

INSPEKTOR ZIELONY
mgr inż. Zbigniew Bęben
zaśw. nr 47530/17
PISITO Warszawa



Fot. Nr 11. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 12. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Widoczne uszczelnienia dachowe zapobiegające przeciekaniu dachu jak również uniemożliwiające wejście na poddasze jakimkolwiek gatunkom chronionym

Fot. Nr 13. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania gatunków chronionych na poddaszu w budynku
Wodociągów Miasta Krakowa ul. Senatorska 1 w Krakowie.

Wykonał Zbigniew Bęben Dom-Ogród zbeben@gmail.com Tel 603 679 231

Strona 7

INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI
mgr inż. Zbigniew Bęben
zaśw. nr 476/2017
NOT SITOW Warszawa

73



Fot. Nr 14. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 15. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 16. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 17. Poddasze. Więźba i połać dachowa nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 18. Poddasze. Więźba, połać dachowa jak również powierzchnia stropu nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.

mgr inż. Zbigniew Bęben
zaśw. nr 475/2017
NOTA

5. Wyniki obserwacji:

KRĘGOWCE W OBRĘBIE PODDASZA

Ptaki

Poddasze przeglądano pod kątem możliwości zasiedlenia i użytkowania ich przez:

- ptaki z rzędu wróblowate gniazdujące w budynkach,
- ptaki szponiaste i sowy,
- gołębie domowe.

Na poddaszu nie zaobserwowano gniazd gatunków chronionych.

Nietoperze:

Poddasze przeglądano pod kątem możliwości użytkowania ich jako kryjówek letnie mogące stanowić schronienie jak i baza zimowania.

Nie zaobserwowano śladów zasiedlenia przez gatunki zimujące.

6. Wnioski.

1. Budynek Wodociągów Krakowskich przy ul. Senatorskiej 1 nie nosi żadnych śladów mogących świadczyć o występowaniu gatunków chronionych.
2. Wykonanie robót budowlanych nie wymaga żadnych ograniczeń w czasie i sposobie wykonywania prac.
3. Z ostrożności roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem eksperta ornitologa i w razie stwierdzenia występowania gatunków chronionych konieczne będzie podjęcie stosownych działań.

